

Erledigt

## #HCKCN16 - Die Hackintosh-Convention

Beitrag von „griven“ vom 5. Oktober 2016, 21:55

Gut dran getan 😄

Clover und OZ im Parallelbetrieb kann zu Problemen führen wenn der NVRAM des Boards beschreibbar ist und Clover der Auffassung ist das was reinschreiben zu müssen. Sollte der inzwischen ja unwahrscheinliche Fall noch mal eintreten kannst Du Dir aber auch immer damit behelfen ins Bios Setup zu gehen und dort die Tasten alt+cmd+p+r zu drücken und zu halten damit löst Du einen NVRAM Reset aus der das System NVRAM technisch wieder auf den Stand bringt in dem es die HackCon verlassen hat 😄