

Erledigt

System bleibt stehen nach flash auf Z77XUD3H-20e-Rev10_Rev11_Sierra.rom.zip

Beitrag von „griven“ vom 9. Oktober 2016, 18:02

Die Systemdefinition hat eigentlich keine wirklichen Auswirkung auf die Startzeiten des System
sprich nein damit kann es eigentlich nicht zusammenhängen...

Schau Dir bitte mal mit dem IntelPowerGadget an ob der Prozessor richtig taktet ich habe da
so eine gewisse Ahnung...