

Neue Clover "KextsToPatch"-Einträge für Sierra & High Sierra

Beitrag von „al6042“ vom 10. Oktober 2016, 21:10

Hallo [@tidow](#)

Ist jetzt einmal die Frage, welche ig-platform-id du für deine HD4000 nutzt.

Mit meinem Lenovo und dem HP funktionieren unter Sierra folgende KextsToPatch-Einträge bezüglich der HD4000:

Comment HD4000 Scramble

Name com.apple.iokit.IOGraphicsFamily

Find 0100007525

Replace 010000EB25

Dieser drei ermöglichen zum einen die Nutzung der DVI-Ausgänge an den Docking-Stationen und zum anderen auch den Audio-Ausgang bei der Nutzung von HDMI oder DisplayPort:

Comment HDMI-audio HD4000 0x01660003, port 0205

Name com.apple.driver.AppleIntelFramebufferCapri

Find 020500000004000007040000

Replace 020500000008000006000000

Comment HDMI-audio HD4000 0x01660003, port 0304

Name com.apple.driver.AppleIntelFramebufferCapri

Find 0304000000040000081000000

Replace 030400000008000006000000

Comment HDMI-audio HD4000 0x01660003, port 0406

Name com.apple.driver.AppleIntelFramebufferCapri

Find 0406000000040000081000000

Replace 040600000008000006000000

Für HD4000 mit hochauflösenden Laptop-Displays muss ggf. noch folgender Eintrag nachgelegt werden:

Comment LVDS HD4000 0x01660003, port 0503

Name com.apple.driver.AppleIntelFramebufferCapri

Find 050300000200000030000000

Replace 050300000200000030020000