

Erledigt

Testet bitte jetzt mal die Dateien jetzt.

Beitrag von „griven“ vom 11. Oktober 2016, 23:56

Es kann schon sein das sich das T420 und das T420s hier unterscheiden. Wie ich schon geschrieben habe bei meinem hängt der Reader an USB3 was beim T420s an Bord ist und beim T420 soweit ich weiß nicht (wobei ich nicht weiß ob es vielleicht an Bord ist und nur nach außen verdrahtet wurde) vielleicht liegt hier schon der Hase im Pfeffer aber damit falle ich dann auch als Tester für weitere Tests mit dem T420 aus, leider...

Hast Du mal mit dem GenericUSBXHCI.kext in dem Zusammenhang experimentiert?