

AppleALC - der dynamische AppleHDA Patcher

Beitrag von „GLuko“ vom 15. Oktober 2016, 13:36

Schönen guten Tag zusammen!

Der Soundchip ALC 898 funktioniert nach dem Update auf Sierra nicht, direkt nach der Installation. Habe nach der Installation ein paar Fehler gemacht (u.a. eine für El Capitan gepatchde AppleALC installiert).

Nunmehr habe ich versucht mich etwas einzulesen und denke bei mir liegt es daran, dass die InjectID 1 noch nicht unterstützt wird. Liege ich da richtig?

Die gepatchde AppleALC habe ich wieder durch eine ungepatchde AppleALC getauscht. Ich habe im übrigen keine DSDT installiert.

Leider habe ich zweimal einen Eintrag unter Audio. Ich habe mir einen Wolf gesucht, aber unter Clover nix gefunden, was auf einen weiteren Soundkext schliessen läßt.

Wäre schön, wenn ich einen Hinweis bekommen könnte, wie ich hier weiter Vorgehen soll.

Danke und Gruß
Günter