

Erledigt

never touch a running system "Reanimiert nun kein iCloud usw."

Beitrag von „Fredde2209“ vom 15. Oktober 2016, 16:50

Was benutzt du eigentlich als Wärmeleitpaste? Falls du liquid Metal benutzt musst du dies sehr gut verteilen und anschließend darauf achten, dass nichts über den Prozessor hinweg geht. Wie ich das nämlich sehe, hat dieser keinen Heatspreader. Liquid Metal (also Flüssigmetall) leitet (natürlich) Strom, im Gegensatz zu gewöhnlicher WLP. Wenn dies also an andere Teile des Prozessors kommt, kann es zu Kurzschlüssen kommen. Wollt ich nur mal dran erinnert haben 😊