

Erledigt

never touch a running system "Reanimiert nun kein iCloud usw."

Beitrag von „Ka209“ vom 15. Oktober 2016, 17:05

hmhhh Also ich kann es nicht richtig definieren jedoch steht darauf Silikon fluid mit der bezeichnung HC-151

Nach Recherchen auf Seiten des Verkäufers wird es wie folgt aufgeführt

Thermische Silikon Grau HC-151.

Ja es ist minimal über den kern runter geschwappt nach Montage des kühleres jedoch sehe ich das nicht als Problem an das es ja isoliert ist neben dem kern