

Erledigt

Speicheraufrüstung wird nicht erkannt

Beitrag von „Metalhead“ vom 16. Oktober 2016, 14:08

Was Fantomas sagt könnte durchaus der Grund sein.

Das gleiche Problem hatte ich bei meinem TP W510 auch. Habe es mit 8GB gekauft welche auch korrekt im Bios angezeigt wurden jedoch bei jedem BS (Win, Linux oder OS X) nur 4GB angesprochen.

Bei Win7 64bit wurden in der Systemsteuerung zwar die 8GB als vorhanden angezeigt aber nur 4GB wurden verwendet. Das gleiche bei Mint Linux. Bei OS X wurden immer nur 4 GB angezeigt, selbst bei Clover wurden nur 4 GB als vorhanden angezeigt.

Der Grund war das veraltete Bios, die Lösung war ein [Bios Update](#) auf eine bestimmte Version ab der es gefixt wurde. Das Problem war auch in den Change Logs der entsprechenden Versionen beschrieben.