


Erledigt

R9 390X & macOS Sierra Problem, bitte um Unterstützung!

Beitrag von „griven“ vom 17. Oktober 2016, 23:55

Habt Ihr mal versucht nicht den DVI Port der Karte zu nutzen sondern an seiner Stelle den DisplayPort? Ich habe mit der R9-270X im Multimonitor Setup das selbe Problem gehabt sprich kein Bild nach dem booten. Ich habe es lösen können indem ich einen Monitor am DisplayPort hängen habe (DP zu HDMI Adapter da mein Monitor keinen DP hat) und den 2. am DVI Port der Karte. So bootet der Rechner vom Start weg auf den Desktop ohne das ich die IGPU dazu bemühen müssten...



Vielleicht klappt das ja bei der R9 390x auch auf diese Weise?