

Erledigt 3.5mm-Mikrofonanschluss geht nicht

Beitrag von „Thogg Niatiz“ vom 19. Oktober 2016, 21:56

Ich habe jetzt mal die ID 11 (0x0B) eingetragen, war vorher 0x02. Du kannst sonst noch die Werte 0x01, 0x03, 0x05 und 0x07 testen. Einfach mit MaciASL 1.31 aus dem Downloadcenter nach Device (HDEF) suchen und etwas herunterscrollen, dort den Wert ändern, kompilieren und speichern.

