

Erledigt

3.5mm-Mikrofonanschluss geht nicht

Beitrag von „al6042“ vom 19. Oktober 2016, 23:55

Da in dem Board ein ALC1150 installiert ist, würde ich eher zur ID 1 tendieren.