

**Erledigt**

## **3.5mm-Mikrofonanschluss geht nicht**

**Beitrag von „al6042“ vom 19. Oktober 2016, 23:55**

Da in dem Board ein ALC1150 installiert ist, würde ich eher zur ID 1 tendieren.