

Erledigt

## Installationsprobleme auf HP Pavilion 15-ab254ng

Beitrag von „MacGrummel“ vom 21. Oktober 2016, 08:44

Die Typen-Bezeichnung ist die (bzw, eine) richtig funktionierende Karte. Nach meiner Kartensammlung hier würde ich da aber nie auf 100% gehen 😞 😞

Wenn es gann der falsche Anschluss wäre, kämen noch auf der einen Seite ein Doppelsatz Antennen-Anschlüsse ([Pigtail](#)) dazu, denn die Karte hat die GANZ kleinen und evtl auf der anderen ein [mPCIe auf M2 Sockel - Adapter](#)..

Aber ich kenne die Anschlüsse nicht, und die Beschreibungen der Hersteller zu diesen Karten sind recht mangelhaft..