

Erledigt

## Bios resettet sich

Beitrag von „Timk“ vom 21. Oktober 2016, 13:43

[Zitat von griven](#)

Naja das dürfte wohl mit Chameleon/Chimera im Zusammenspiel mit Yosemite zusammenhängen. Man könnte dem aber mit einem DSDT Patch begegnen oder aber eben den Bootloader auf Sicht doch mal gegen Clover austauschen...

Clover klappt nicht, daher Chimera, bin überhaupt froh, dass Chimera läuft, habe ewig gebracht um Yosemite zum Laufen zu bekommen. Sieht [Unibeast Stick will nicht booten](#) Wie bereits gesagt hat es vor dem Yosemite Update geklappt, nur nachdem ich auf die neuste Version via AppStore aktualisiert habe war der Sound Kext weg und es gab eben das Cmos resett Problem. Ich vermute es wurde ein gepatchter Kext überschrieben nach dem Update, nur welcher ist die Frage.