

Erledigt

PM961 - gemischte Gefühle

Beitrag von „Brumbaer“ vom 22. Oktober 2016, 01:39

Scheint rein thermisch bedingt zu sein.

Schalte ich alle Gehäuselüfter ab bricht die Übertragungsrate nach kurzer Zeit ein.

Schalte ich die Gehäuselüfter ein, steigt die Performance wieder auf 1300-1600 (Black Magic Diskspeedtest).

Schalte ich ab bricht ...

Hab's nicht mit der 951(AHCI) getestet, würde aber erwarten, dass sie sich genauso verhält.