

Erledigt

# macOS Sierra - Installationen & Erfahrungsberichte

**Beitrag von „tidow“ vom 24. Oktober 2016, 08:39**

moin al6042, kann das mit dem Ausschalten, was so langsam nervt, an dem neuen Bios liegen?

Z77DS3H.11a-rev-1-0-Sierra\_iMac14\_1.rom.zip

oder an ALXEthernet.kext. das ist der einzigste nicht Signierte In Erweiterungen.

im Bordbuch steht ein Athers GbE Lan Chip.In unserem Downloadbereich stehen 3 x das GA - Z77-DS3H drinnen,

beide mahle mit einem anderen Lan-kext. Leider fehlen die Revisionsbezeichnungen. Es gibt 1.0 und 1.1.

1xAppleintel1000.kext und 2x 1024-AtherosL1Ethernet.kext.

Bei mir läuft der ALX? Welcher ist den nun der Richtige?