Thinkpad E540, die zweite

Beitrag von "Patricksworld" vom 24. Oktober 2016, 17:27

Also ohne usb3.0 stick wird das schwierig.

Funktionstasten: Wie gesagt, versuche mal die aktuelle sierra beta. Das könnte helfen. Alternativ wäre halt die elcap installation.

Was macht denn eigentlich der ton + HDMI + HDMI-sound? Weiterhin solltest du auch das speedstepping überprüfen, ob das fehlerfrei funktioniert. Ich schätze mal dein Ruhezustand wird an den ACPI einstellungen scheitern.

Grundsätzlich solltest du dir ohnehin eine eigene DSDT erstellen, da unsere Laptops definitiv nicht gleich sind.

Das war quasi nur die Schützenhilfe das du das ding ersteinmal installiert bekommst, ab jetzt solltest

du das Feintuning beginnen mit einer eigenen DSDT. Einen notfallbootstick hast du ja jetzt.

MFG Patrick