

Erledigt

FlatMac @El Capitan

Beitrag von „LuckyOldMan“ vom 28. Oktober 2016, 23:25

[@rubenszy](#), al6042 & MacGrummel:

Danke für den Hinweis. Da war mir beim Suchen und Lesen nicht aufgefallen, dass sich diese Angaben auf den Skylake beziehen. Seltsam nur, dass der Stick mit der Intel-Einstellung für den Hyundai-Hack prima funktioniert.

Ich habe jetzt den Wert korrigiert, aber es änderte sich nichts. Da hakt es wohl noch anderswo. Hier noch ein paar Ergänzungen, was noch passiert: nach dem Einloggen flackert der Bildschirm kurz, bevor dann der Desktop erscheint. Auch der Mauszeiger flackert, wenn ich über Links gehe und der Zeiger zur Hand wechselt (dahinter flackert dann ein kleines Weißes Quadrat). Auch als ich eben im CC die diversen Einstellungen links anwählte, erscheint das entsprechende Eingabefeld erst unter Flackern am oberen Rand, bis es sich dann beruhigt.

Was kann ich noch überprüfen?