

In Arbeit

XiaoMI 12,5 Zoll (m3 6Y30|4GB RAM) mit Sierra

Beitrag von „Noir0SX“ vom 30. Oktober 2016, 20:24

Komme leider nur noch bis zu AppleIntelSKLGraphicsFramebuffer. Mittlerweile ist die plist auch gewachsen.

Habe mal den aktuellen EFI gezippt, mit F4 erzeugten ACPI Tabellen.

Vielleicht hat ja jemand Lust mal drüber zuschauen.

Gelöst

Installation Zusammenfassung unter anderen nach diesen Thread hier auf [Zdnet](#) (wir waren die ersten 😊)

Hilfe allgemein

- [Clover-Boot-Stick-erstellen-Juni-2017](#)
- [Clover Workshop mit @MacGrummel](#)
- [DSDT-Workshop mit @al6042](#)

Aktuell mit Clover r4097 & 10.12.5

Edit (04.07.2017): EFI aktualisiert mit Update

- LiLu v1.1.5
- AppleALC 1.1.3
- IntelGraphicsDVMTFixup 1.1.8
- IntelGraphicsFixup 1.1.5
- Shiki v2.0.3
- USBInjectAll v0.6.1
- VoodooPS2Controlle 1.8.26

[Backlight Control](#)

Edit 26.08.2017

RAM mit Bänken wird mit aktuellen Clover erkannt (kein Eintrag in der plist mehr nötig)