

**Erledigt**

## **AzureWave AW-CE123H Broadcom BCM4352 BCM20702 unter 10.12**

**Beitrag von „Denis“ vom 31. Oktober 2016, 06:16**

in Clover unter Device bei WIFI 0x43a014e4

bei KextToPatch

Name	Find	Replace	Comment
AirPortBrcm4360	81F952AA00007529	81F9952A00006690	AirPortBrcm4360 - fcvo

<https://bitbucket.org/RehabMan/os-x-brcmpatchram/downloads>

danach BrcmFirmwareData.kext  
BrcmPatchRAM2.kext  
mit Kext Utility nach /S/L/E zu kopieren

danach könnte es funktionieren