

Erledigt

AzureWave AW-CE123H Broadcom BCM4352 BCM20702 unter 10.12

Beitrag von „YogiBear“ vom 31. Oktober 2016, 07:40

Da der BT-Teil der BCM94352HMB über USB angeschlossen ist, könnte dich auch das USB-Portlimit ärgern. Hast du diesen denn bereits einmal hochgesetzt oder exakt auf dein Layout angepasst bzw. nicht benötigte USB-Header deaktiviert?