

Erledigt

Schlechte Plattenperformance Agility 3

Beitrag von „SledgeHammer80“ vom 10. Juli 2012, 01:13

Jipp, hängt am SATA3 Port. Und der Trimenabler funktioniert nicht mit der Agility 3. Habe auch mal gelesen das man bei den Sandforce Platten die TRIM Funktion nicht nutzen soll.