

Erledigt

MacOS Sierra Hackintosh mit i5-6400, MSI GTX 950 und MSI-B150M Mortar

Beitrag von „lx77“ vom 1. November 2016, 17:48

17.48 Uhr:

Ich habe den Fehler gefunden

Ich bin habe die BIOS-Einstellungen nochmal durchgeschaut und Intel VT-D Tech war aktiviert

Habe es dann deaktiviert und bin beim Boot



ch

nach ca. 5 Minuten Bootvorgang hier hängen:

(Die Apple-Maus ist schon da 😄)

Weiß jemand weiter?

17.57 Uhr:

Habe gerade nochmal versucht zu booten (habe nichts verändert am stick) und diesmal kam wieder nach der selben Meldung wie heute früh dieses "Stop-Zeichen" und es passierte nichts mehr

weiß jemand warum? 😞

18.15 Uhr:

Habe nochmal gebotet und diesmal bin ich wieder so weit gekommen wie um 17.48 Uhr

Weiß jemand wie man an der Stelle weiterkommt und warum das booten manchmal funktioniert und manchmal nicht?