

Erledigt

## Ethernet Realtek RTL 8101/2/E funktioniert nicht

Beitrag von „iPhoneTruth“ vom 1. November 2016, 19:35

Ich habe gerade mal im 'Über diesen Mac / Systembericht' nachgeschaut. Die RTL8101E erscheint unter 'Hardware / Ethernet-Karten', aber bei 'Software / Erweiterungen' erscheint die RTL8100.kext nicht. Also wird sie gar nicht richtig geladen. Selbst wenn unsere Karten andere Revisionen und ID's hätten müsste die Kext doch geladen werden, oder?

Ich hänge zur Information mal paar Screenshots an.

Kann das auch an den [SIP](#)-Einstellungen liegen?