

Erledigt

Ethernet Realtek RTL 8101/2/E funktioniert nicht

Beitrag von „Thogg Niatiz“ vom 1. November 2016, 20:25

Gut. In System Info erscheint nur das Zeug aus dem Kernel Cache. Clover fügt die Kexts aber on-the-fly in diesen Cache, nachdem er in den RAM geladen wurde. Davon bekommt das Betriebssystem nichts mit. Nur als Info.

Die PCI Adresse passt. Kannst du bitte speichere mal einen IO Dump von deinem System mit dem IORegistryExplorer ab und lade ihn hier unter Erweiterte Antwort (als zip) hoch. Da lässt sich erkennen, ob die Kext ordnungsgemäß an die Hardware geknüpft wird und ob vielleicht nur noch irgendwelche Systemressourcen nicht geladen werden.