

Anleitung: macOS Sierra auf einem Kaby Lake/Skylake installieren

Beitrag von „extrawelt“ vom 1. November 2016, 22:47

[Zitat von Plebejer](#)

Ja, habe ich. Funktioniert auch alles, habe mir sogar eine Zeichnung angelegt, welcher Port welche Port-Nr. hat. Die Geschwindigkeiten sehen bei den USB3 mit ca. 50 MB/s schreiben und 70 MB/s lesen auch eher mau aus. Ich komme nicht dahinter, woran es liegen soll.

Hab genau die selben Probleme, mein Apple Super Drive wird wegen zu wenig strom nicht erkannt und die USB 3.0 Geschwindigkeit ist viel zu langsam.

Kann da wer helfen?