

Erledigt

MacOS Sierra Hackintosh mit i5-6400, MSI GTX 950 und MSI-B150M Mortar

Beitrag von „cobanramo“ vom 3. November 2016, 02:25

Hallo lx77, hatte am anfang ähnliche Probleme, mal startet es mal nicht, völlig nicht nachvollziehbar mit den gleichen Einstellungen.

Bei der "MSI-B150M Mortar" bring den BIOS auf den "C6" stand, danach flutscht es 😊

[Hier](#) gibts auch bisschen lesestof, hast zwar anderes grafikkarte, ein oder anderes punkt wird dir sicher unterstützen.

Gruss

Coban