

**Erledigt**

## **Hackintosh-PC als Lösung meiner Probleme? :)**

**Beitrag von „Nio82“ vom 3. November 2016, 19:02**

Zu dem CPU Kühler kann ich dir jetzt nichts sagen ob der gut oder schlecht ist. Aber allgemein heißt der günstige Preis nicht das der Kühler deswegen nichts taugt. Ich selber nutze seit 8 Jahren den Arctic Freezer 7 Pro bin damit sehr zufrieden & der kostet z.Z. auch nur 16,-€. Hab gerade erst so einen wieder in einem PC für einen Kumpel verbaut, auch ein Skylake i5 6400. Und die CPU ist damit gut gekühlt obwohl er in seinem Gehäuse keine zusätzlichen Lüfter drin hat.

Ich verlinke dir hier mal ein paar Kühler die mir im Forum empfohlen wurden als ich den Rechner für meinen Kumpel zusammen gestellt habe.

[https://www.mindfactory.de/pro...Tower-Kuehler\\_624936.html](https://www.mindfactory.de/pro...Tower-Kuehler_624936.html)

[https://www.mindfactory.de/pro...Tower-Kuehler\\_774566.html](https://www.mindfactory.de/pro...Tower-Kuehler_774566.html)

[https://www.mindfactory.de/pro...Tower-Kuehler\\_777730.html](https://www.mindfactory.de/pro...Tower-Kuehler_777730.html)

[https://www.mindfactory.de/pro...Tower-Kuehler\\_988346.html](https://www.mindfactory.de/pro...Tower-Kuehler_988346.html)

[https://www.mindfactory.de/pro...Tower-Kuehler\\_949244.html](https://www.mindfactory.de/pro...Tower-Kuehler_949244.html)

Was die Gehäuse Lüfter an geht, dass mit 7/7,5cm kommt hin. Das sind dann 80er Lüfter. Die 80-> 8cm beziehen sich auf die Breite des Lüfters selber nicht auf die Schraubblöcher. Bei den 10cm an der Front sind das dann sicher auch 120er Lüfter. Wenn die Seitenwand, auf Höhe der CPU einen Lüfter Platz hat, dein Kühler die Luft aber nach hinten raus bläst Kannst du den dortigen Lüfter weglassen.

Ich hab gerade nochmal wegen einer WiFi Karte gesucht & glücklicherweise eine bei Amazon gefunden die anscheinend auch aus Europa, Deutschland? versand wird. 😊

[https://www.amazon.de/Bluetooth...arp\\_d\\_product\\_top?ie=UTF8](https://www.amazon.de/Bluetooth...arp_d_product_top?ie=UTF8)

Wie in den Bewertungen zu lesen ist wird sogar statt der BCM94360CD die aktuellere BCM943602CS mitgeliefert.