

Erledigt

MacOS Sierra Hackintosh mit i5-6400, MSI GTX 950 und MSI-B150M Mortar

Beitrag von „cobanramo“ vom 3. November 2016, 23:15

Ich geh mal davon aus das du ein passenden DSDT.aml im EFI/CLOVER/ACPI/PATCHED hast
ansonsten nimm [dieses hier](#) (ist von al6042 für MSI-B150M Mortar gepatcht)

unter EFI/Kexts/Other den neusten [FakeSMC.kext](#) (mit Sensoren), [AppleALC.kext](#),
[RealtekRTL8111.kext](#), [USBInjectAll.kext](#)

im Bios ;

"Virtualisierung" --> ausschalten (wenn eingeschaltet "dart=0"* im Clover setzen)

Com, LPT ports --> ausschalten

Onboard grafik --> ausschalten (wenn GTX ausgebaut, IGP 64 MB setzen)

im Clover Configurator ;

ACPI --> FixDarwin

BOOT --> Verbose, dart=0*, nv_disable=1

DEVICES --> USB; inject, FixOwnership setzen

GRAPHICS --> mit OnBoard HD530 = Inject Intel, ig-platform-id 0x19120000

GRAPHICS --> mit GTX 950 = ?

KERNEL und KEXT PATCH --> Apple RTC, KernelPm

SYSTEM PARAMETERS --> Inject Kexts=yes, Inject System ID, NvidiaWeb

Hier dein angepasster config [config_Ix77.plist](#)

Wenn es damit nicht startet ja dann weiss ich auch nicht weiter,
ansonsten wegwerfen und mir melden wohin weggeworfen 😊😊

Gruss

Coban