

**In Arbeit**

## **XiaoMI 12,5 Zoll (m3 6Y30|4GB RAM) mit Sierra**

**Beitrag von „Thogg Niatiz“ vom 4. November 2016, 15:54**

Ok, dann nimm mal nur die DSDTWin8, der Win8 Patch scheint erforderlich zu sein. Die VoodooI2C.kext kann dann in der EFI bleiben. Starte ein paar mal neu um zu sehen, ob es stabil ist. Dann installierst du Sierra nochmal neu. Dieses mal nicht die Lpss Kexts löschen. Wenn das funktioniert wende ich mich wieder an die Entwickler, damit sie die Touchpad Bugs beheben können.