

Erledigt

Mac OSX auf Intel D525mw

Beitrag von „c.schmidt“ vom 10. Juli 2012, 18:40

Guten Tag! Hab mir jetzt eine Snow Leopard Retail DVD besorgt und versucht diese mit der Nawcom Mod CD und der iBoot CD zu booten, doch leider kommt immer der Fehler:

eboot read error: Error 0x04

Block 0x18a96a

Block 0x18a96c

Block 0x18a984

was kann ich tun damit dieser nicht mehr erscheint und ich snow leopard installieren kann?