

Erledigt

Hackintosh-PC als Lösung meiner Probleme? :)

Beitrag von „schmudd“ vom 5. November 2016, 19:49

So, Teile da und schon mal das größte eingebaut. Nun habe ich eine Frage.
Mein Netzteil hat nur einen CPU 4 Pin. Habe jetzt aber gelesen, dass das für normale Anwendungen reicht und eher bei Übertaktung oÄ problematisch wird.

Habe ihn also einfach reingesteckt (Netzteil ist das bequiet 430w wie oben schon mal beschrieben).

Nun kommt es zu dem Problem, dass beim erstmaligen Start das Bios 5 mal lange piept, bzw. bei 5. piepen direkt neustartet. CPU Lüfter dreht sich.

Jetzt habe ich mal geschaut und scheinbar heißt das, dass ein BIOS oder Grafikkarten Problem besteht. Könnte das auf die Pin-Problematik zurückzuführen sein?

Und läuft die integrierte Grafikkarte von Intel überhaupt direkt? Habe ja keine Externe.

Danke 😊