

**Erledigt**

## **Sierra Installation ohne iGPU + R9 280x (Clover)**

**Beitrag von „kuckkuck“ vom 6. November 2016, 16:08**

Setz mal den ATI Framebuffer "Futomaki" in der Config.plist. Und probier damit dann mal den DVI und auch DP Port.