

Erledigt

## GTX 750 Probleme unter 10.11.6 Skylake

Beitrag von „griven“ vom 6. November 2016, 20:58

Wenn sich die Karte ansonsten verhält wie erwartet (Geschwindigkeit usw,) würde ich dem keine weitere Bedeutung beimessen wenn nicht dann doch 😄

Gerade bei der GTX750 kommt es auch ein wenig auf den Hersteller an wir hatten Fälle mit ASUS Karten die sich ähnlich verhalten haben wobei die von GigaByte vollkommen unproblematisch sind. Vielleicht hilft es ja ein anderes VBIOS von Clover laden zu lassen (load vbios wobei das Bios im entsprechenden Ordner vorliegen muss Syntax für den Namen vendorid\_deviceid.rom).