

Erledigt

## macOS Sierra Installation auf Dell Vostro 3558

Beitrag von „Nio82“ vom 6. November 2016, 21:51

[@xenusle](#)

Anscheinend hast du meinen letzten Post nicht verstanden. Der 5Ghz Patch ist bei der WiFi Karte die ich haben, nicht nötig. Also wenn du die selbe hast, was du mir immer noch nicht beantwortet hast, brauchst du diesen auch nicht!

Al6042 & ich haben die Patches einen Abend über Ende September ausgetestet. Als Sierra neu raus gekommen war & ich macOS das erste mal auf dem Notebook installiert hatte.

Ebenso der ALC Patch den du gepostet hast. Übrigens ist dieser, wie es deutlich zu sehen ist, für **ALC 898**. Doch in unserem Notebook Modell ist **ALC 255** verbaut.

Ich hab dir doch extra eine Kopie von meinem Clover hochgeladen, neuste Version mit allen nötigen Kexten auch in neuester Version, wo alles ordentlich Konfiguriert ist & auch funktioniert. Warum fummelst du da dran rum, anstatt es erstmal zu testen, ob Änderungen überhaupt nötig sind?

Das gute an meiner Konfiguration, alle für den Betrieb benötigten Einstellungen & Dateien befinden sich im Clover Bootloader, das System ist 100% Vanilla wie bei einem echten Mac.

[@al6042](#)

Ich kann die neue DSDT erstmal nicht richtig testen. Ruhezustand funktioniert jetzt merkwürdigerweise nicht mehr. Hab **keine** Änderungen an Hard oder Software gemacht, auch noch kein Update auf 12.1 o.ä.. Wenn ich ihn in den Ruhezustand schicke geht er zwar für 3-4 Sek aus, springt dann aber wieder an. Ich schau mal das ich das behoben bekomme & teste danach die neue DSDT.