

Erledigt

GTX 750 Probleme unter 10.11.6 Skylake

Beitrag von „mattlushrocks“ vom 7. November 2016, 10:59

[@griven](#) die Problematik daran ist, dass er die Monitore nur richtig initialisiert, wenn ich eine richtig funktionierende Graka habe. mit dem OMB Wert scheint sie nicht zu funktionieren.

Wenn ich den Vram händisch eingebe erscheint er zwar im Systembericht aber es ändert sonst auch nichts.

Ich tippe immernoch auf ein Problem mit einer Einstellung in Clover.. irgend ein Haken zu viel, zu wenig oder eine falsche Kombination.