

Erledigt

GTX 750 Probleme unter 10.11.6 Skylake

Beitrag von „nohill“ vom 7. November 2016, 14:00

Vielleicht kriege ich eine Kurve nicht; aber ich musste bisher bei jedem Sicherheitsupdate (und anderen tieferen Eingriffen) immer das hier machen:

[Anleitung: macOS Sierra auf einem Skylake installieren](#)

... um wieder korrekte Bildschirmansteuerung zu bekommen.