


Erledigt

GTX 750 Probleme unter 10.11.6 Skylake

Beitrag von „griven“ vom 7. November 2016, 21:31

Das hier ist Unsinn:



Denn entweder Webtreiber oder `nv_disable=1` beides zusammen ist Quatsch und führt nur dazu das weder der Webtreiber noch der OS-X eigene NVIDIA Treiber geladen wird. Dann wie es [@ralf](#) ja schon gesagt hat "inject Nvidia" ist auch Quark in dem Fall dafür schadet der Haken bei Load vBios nicht. Versuch es mal hiermit [config.plist](#)