

**Erledigt**

## **Probleme Boot OSX El Capitan auf X99-Sli Board**

**Beitrag von „griven“ vom 7. November 2016, 22:37**

Probier es mal so ist im Moment `nv_disable=1` gesetzt weil NVIDIA Ohne Webtreiber gibt Probleme zudem ist MacPro6.1 ohne Patch der AppleGraphicsDevicePolicy auch nicht gerade die beste Wahl.

Dann schau auch noch mal genau in Deinen Clover Ordnern in den Bereich Drivers UEFI 64 Bit hier dürfen OSXAptioFix und OSXAptioFix2 und OsxLowMemFix nicht parallel installiert sein sondern je nur einer davon also in Deinem Fall OSXAptioFix2...