

Erledigt

Probleme Boot OSX El Capitan auf X99-Sli Board

Beitrag von „Brumbaer“ vom 8. November 2016, 15:46

Zwei Sachen fallen mir dazu ein.

1. Clover Version. Einige Clover Versionen hängen bei +++++ mit X99 Boards
2. verwende Test2.EFI, gehört in den drivers64UEFI Ordner deiner Clover Installation. Datei ist im Anhang