

Erledigt

Probleme Boot OSX El Capitan auf X99-Sli Board

Beitrag von „DaTec“ vom 8. November 2016, 17:35

[@Brumbaer](#) danke darüber bin ich schon hinaus.

durch das hinzufügen von dem Patch KERNEL CPU
und der im Anhang angehängten überarbeiteten EFI 😊

Aktuell hänge ich an PCI Konfiguration Beginn da startet er immer neu! 😊