

Erledigt Probleme Boot OSX El Capitan auf X99-Sli Board

Beitrag von „Fredde2209“ vom 8. November 2016, 21:40

Ich meine

npci=0x2000 war der bootflag bei PCI configuration begin und
npci=0x3000 war der bootflag bei PCI configuration end die Lösung.