

Erledigt

Nach Bootstickerstellung und Start im Clover-Menü kommt eine Reihe von Fehlermeldungen

Beitrag von „Patrickworld“ vom 9. November 2016, 13:15

du solltest auf jedenfall noch die

uia_exclude einträge entfernen und nicht blind von [@Nio82](#) nehmen. Denn du weißt nicht, ob die bei dir auch so lauten müssen. Kann sein das du dir selber die ports blockst, an dem der stick angeschlossen ist. Achte auch darauf das du den möglichst an einem usb 2.0 slot hast und wenn möglich usb 3.0 im Bios deaktivieren.

mfg Patrick