

Erledigt

## BCM94360CD Probleme

Beitrag von „al6042“ vom 11. November 2016, 12:46

Hi,

an dieser Stelle empfiehlt sich die Nutzung der Perl-Befehle aus folgendem Thread:

[Perl-Befehle zum Patchen von Kexten unter Ozmosis](#)

Achte auf die Bereiche, die mit dem AirPortBrcm4360.kext und dem IOBluetoothFamily.kext zusammen hängen.

Zum Abschluss muss der folgende Befehl ausgeführt werden und ein Neustart erfolgen:

Code

1. `sudo touch /System/Library/Extensions/`

[@jboeren](#)

BT funktioniert innerhalb OSX nicht, aber im BIOS werden die HID-Funktionen und auch die BT-Verbindung ohne Kexte erledigt.