

Erledigt

AMD Phenom II X4 940 und Gigabyte GA-M68M-S2P (OS X Snow Leopard 10.6.3)

Beitrag von „derHackfan“ vom 11. November 2016, 19:21

Habe mein Mac OS X auch mit einem IDE DVD Brenner installiert, daran sollte es nicht unbedingt liegen.

Vielmehr müssen die [BIOS Einstellungen](#) stimmen, da muss doch was mit SATA und AHCI sein, die anderen Bootflag lass erst mal weg.