

Erledigt R9 390 & Sierra

Beitrag von „Kuro LP“ vom 11. November 2016, 21:13

Guten Abend,

Wie der Titel schon erahnen lässt funktioniert meine R9 390 nicht mehr so wie sie sollte unter sierra unter El Capitan funktioniert sie mit Atinject und 0x67B11002 Problemlos.

Hat jemand ähnliche Probleme und vielleicht sogar Lösungen? Alles was ich bis jetzt gefunden habe war über die Igpu das fällt für mich aber leider flach da ich ein extra Kabel verlegen müsste über 10m und mein System auf Multiboot aufbaut was in Kombination mit einem schwarzen Bildschirm eher bescheiden wäre 😊

Für allen antworten schon mal im Vorhinein ein Danke meinerseits und einen angenehmen Abend noch 😊