

Erledigt

BCM94360CD Probleme

Beitrag von „Butty1975“ vom 11. November 2016, 22:03

Ahhh, danke. Deinen letzten Satz hatte ich überlesen.

Gesendet von iPhone mit Tapatalk

Nachtrag:Bluetooth Funktioniert leider trotzdem nicht. kein Bluetooth erkannt.

Nachtrag: Ich hab den Thread nochmal durchgelesen. Ich habe 10.12.1 Sierra installiert. Habs in meinem Profil nachgebessert.

Nachtrag vom 20.11.2016:

Nachdem ich Bluetooth nicht auf 10.12.1 zum Laufen gebracht habe und es manchmal zu KP direkt nach dem Start kam, bin ich wieder auf 10.10.5 zurück gegangen. Im Netz habe ich einige Beiträge gefunden, wo WLAN und BT unter 10.10 funktionierten.

Der Mac startet richtig schnell (ca 10 Sek nach dem Bios Logo). WLAN war sofort verfügbar. BT nicht. Jedoch wird LAN nicht mehr angezeigt - da kein Kext installiert sei. Ich habe den AtherosL1cEthernet.kext entfernt und nochmals neu installiert (manuell bzw auch mit KextUtility), leider ohne Erfolg.

Hier ein paar Bilder vom Brotvorgang, DPCIManagerPCI List, Continuity-Activation-Tool-Bericht und Systemberichte:

Der Mac startet richtig schnell (ca 10 Sek nach dem Bios Logo). WLAN war sofort verfügbar. BT nicht.

Jedoch wird LAN nicht mehr angezeigt - da kein Kext installiert sei. Ich habe den AtherosL1cEthernet.kext entfernt und nochmals neu installiert (manuell bzw auch mit KextUtility), leider ohne Erfolg.

[Buttys iMac.ioreg](#)

[DSDT.aml](#)

Könntet Ihr nochmal ein Auge drauf werden und mir ev Hilfestellung geben.
Vielen Dank

Nachtrag:

Ich habe mir meine Alan/BT-Karte nochmal angesehen. Sie ist leider defekt. Der Anschluss zum BT ist defekt. Ich habe sie nun ausgebaut.

Jetzt kann ich wieder nach einer neuen suchen.

Vielen Dank für Eure Unterstützung.