

Erledigt

USB Problem in Sierra

Beitrag von „sunraid“ vom 12. November 2016, 09:59

In Yosemite gabs auch das USB Port Limit noch nicht, wurde glaube ich mit El Capitan eingeführt.

Das heißt max 15 USB Ports stehen zur Verfügung und wer zuerst kommt, malt zuerst. Bei dir und deinem Board heißt es dann wohl die beiden USB3 Ports melden sich zu spät und werden nicht mehr berücksichtigt. Evtl. mußt du noch ein paar USB2, die vielleicht nicht gebraucht werden, da intern sowieso nicht angeschlossen, deaktivieren.

Oder aber, du nutzt ja dieses Beast, da gibts wohl ne Option das Limit abzuschalten... Mußte mal suchen und probieren, diese Option ist aber nicht wirklich zu empfehlen, da sie beim nächsten Update oder der nächsten Änderung schon wieder nicht funktionieren kann.

Viel Erfolg!