

Erledigt

Nach Bootstickererstellung und Start im Clover-Menü kommt eine Reihe von Fehlermeldungen

Beitrag von „al6042“ vom 12. November 2016, 13:53

Ich nehme mich mal der Sache an... 😊

EDIT:

Anbei mal die gepatchte DSDT...

Da sind die Standard-Patche (HDEF, IGPU, GFX0, XHC, IRQ, Shutdown-Fix, ...) eingebaut.

Die ig-platform-id verweist auf die HD530 (0x00, 0x00, 0x12, 0x19 / unter Clover wäre das 0x19120000)

Die Layout-ID für den ALC887 steht auf 1...

Viel Erfolg