

Erledigt

Erfahrungsbericht HP ProBook 4730s A1F12EA

Beitrag von „Tikakan“ vom 12. Juli 2012, 13:40

Hallo alle,

Ich habe vor Kurzem ein ProBook 4730s (i5 2430M, Radeon Hd 6490M) erstanden und spiele mich mit Snowleopard und Lion.

Meine Erfahrungen bisher:

Schnee leopard lässt sich mit iBoot und DVD installieren, nach installation auf 10.6 lief es bist auf den nicht unterstützten Intel 3000 gfxchip, nach Update auf 10.6.8 und Installation des ProBook Treiberpakets 4 war zwar die Auflösung nativ dafür waren Trackpad/Keyboard und Sound ohne Funktion (klassischer LOL moment) Hab probiert das Problem per VoodooPS2 auszuschalten. Kein Erfolg

Nächster Schritt:

Installation von Lion

Basisinstallation klappt, wieder mit unpassender Auflösung wegen fehlendem Treiber für die Intel Hd 3000.

Update auf 10.7.3 und installation des Treiberpakets 4, Effekt war: bootet, aber nur Startbildschirm mit dem Apfesymbol kommt. Die interne Tastatur funktioniert natürlich nicht.... also per usb tastatur ausprobiert, nun ist es möglich per Kurzbefehl das GERät runterzufahren und abzdrehen.... Booten mit Rescueboot Laptop Edition funktioniert, Tstatur + Touchpad gehen, aber wieder mal Grafikprobleme

Bin etwas ratlos und dankbar für Tips, wie ich die Tastatur und Audio/Video Treiber zum funktionieren bringe.

Wo gibt es im bootlog Hinweise auf fehlgeschlagene Ladeversuche von kexts?

Lg Tika